

# Aran


COMMUNE DE BOURG-EN-LAVALX  
DIRECTION DE L'ÉNERGIE | DGE-DIREN  
DIRECTION DE L'ARCHÉOLOGIE ET DU PATRIMOINE | DGIP-MS



## 02. CARTE OPÉRATIONNELLE

 Périmètre ISOS A

 Point de vue iconique

 Degré de visibilité très haut


 Degré de visibilité haut

 Degré de visibilité moyen

 Degré de visibilité faible

 0 25 50 100 m 1:2000

Substances architectes sàrl  
avril 2023





# Aran

COMMUNE DE BOURG-EN-LAUX  
DIRECTION DE L'ÉNERGIE | DGE-DIREN  
DIRECTION DE L'ARCHÉOLOGIE ET DU PATRIMOINE | DGIP-MS



## 02.1. VISIBILITÉ DES TOITURES

Degré de visibilité 1 - Très haute


 Périmètre ISOS A

 Point de vue iconique

 Degré de visibilité très haut

 0 25 50 100 m 1:2000

Substances architectes sàrl  
avril 2023





# Aran

COMMUNE DE BOURG-EN-LAUAUX  
DIRECTION DE L'ÉNERGIE | DGE-DIREN  
DIRECTION DE L'ARCHÉOLOGIE ET DU PATRIMOINE | DGIP-MS



## 02.2. VISIBILITÉ DES TOITURES

Degré de visibilité 2 – Haute


 Périmètre ISOS A

 Point de vue iconique

 Degré de visibilité haut

 0 25 50 100 m 1:2000

Substances architectes sàrl  
avril 2023





# Aran

COMMUNE DE BOURG-EN-LAVAU  
DIRECTION DE L'ÉNERGIE | DGE-DIREN  
DIRECTION DE L'ARCHÉOLOGIE ET DU PATRIMOINE | DGIP-MS



## 02.3. VISIBILITÉ DES TOITURES

Degré de visibilité 3 – Moyenne


 Périmètre ISOS A

 Point de vue iconique

 Degré de visibilité moyen

 0 25 50 100 m 1:2000

Substances architectes sàrl  
avril 2023













# Aran

COMMUNE DE BOURG-EN-LAVAU  
DIRECTION DE L'ÉNERGIE | DGE-DIREN  
DIRECTION DE L'ARCHÉOLOGIE ET DU PATRIMOINE | DGIP-MS



## 03. RECENSEMENT ARCHITECTURAL


 Périmètre ISOS A

-  1: Monument d'intérêt national
-  2: Monument d'intérêt régional
-  3: Objet d'intérêt local
-  4: Objet bien intégré
-  5: Objet présentant des qualités et des défauts
-  6: Objet sans intérêt
-  7: Objet dérangeant, altère le site
-  0: Objet recensé mais pas évalué

[www.recensementarchitectural.vd.ch](http://www.recensementarchitectural.vd.ch)

 0 25 50 100 m 1:2000

Substances architectes sàrl  
avril 2023










# Aran

COMMUNE DE BOURG-EN-LAVAU  
DIRECTION DE L'ÉNERGIE | DGE-DIREN  
DIRECTION DE L'ARCHÉOLOGIE ET DU PATRIMOINE | DGIP-MS



## 04. ENSOLEILLEMENT DES TOITURES

 Périmètre ISOS A

-  Ensoleillement excellent
-  Ensoleillement très bon
-  Ensoleillement bon
-  Ensoleillement moyen
-  Ensoleillement faible

 0 25 50 100 m 1:2000

Substances architectes sàrl  
avril 2023





# Aran

COMMUNE DE BOURG-EN-LAVAU  
DIRECTION DE L'ÉNERGIE | DGE-DIREN  
DIRECTION DE L'ARCHÉOLOGIE ET DU PATRIMOINE | DGIP-MS



## 05. PANNEAUX SOLAIRES

situation février 2023

 Périmètre ISOS A

 Panneau solaire existant

 0 25 50 100 m 1:2000

Substances architectes sàrl  
avril 2023

