

Modélisation 5ème façade


COMMUNE DE BOURG-EN-LAVAU
DIRECTION DE L'ÉNERGIE | DGE-DIREN
DIRECTION DE L'ARCHÉOLOGIE ET DU PATRIMOINE | DGIP-MS




07.1. TOITURE INTÉGRALE



DÉTAIL 1




DÉTAIL 2



DÉTAIL 3

Installation photovoltaïque
montée sur une surface
entière et d'un seul tenant




Modélisation 5ème façade

COMMUNE DE BOURG-EN-LAUAUX
DIRECTION DE L'ÉNERGIE | DGE-DIREN
DIRECTION DE L'ARCHÉOLOGIE ET DU PATRIMOINE | DGIP-MS



07.2. BANDEAU HORIZONTAL


Faîte



DÉTAIL 1




DÉTAIL 2



DÉTAIL 3

Bande horizontale
au faîte




Modélisation 5ème façade

COMMUNE DE BOURG-EN-LAUAUX
DIRECTION DE L'ÉNERGIE | DGE-DIREN
DIRECTION DE L'ARCHÉOLOGIE ET DU PATRIMOINE | DGIP-MS




07.3. BANDEAU HORIZONTAL


Corniche



DÉTAIL 1




DÉTAIL 2



DÉTAIL 3

Bande horizontale
à la corniche



Modélisation 5ème façade

COMMUNE DE BOURG-EN-LAVAU
DIRECTION DE L'ÉNERGIE | DGE-DIREN
DIRECTION DE L'ARCHÉOLOGIE ET DU PATRIMOINE | DGIP-MS




07.4. BANDEAU VERTICAL


Virevent



DÉTAIL 1




DÉTAIL 2



DÉTAIL 3

Bande verticale
en bordure de toiture




Modélisation 5ème façade

COMMUNE DE BOURG-EN-LAUAUX
DIRECTION DE L'ÉNERGIE | DGE-DIREN
DIRECTION DE L'ARCHÉOLOGIE ET DU PATRIMOINE | DGIP-MS



07.5. RECTANGLE ISOLÉ

Pose sur tuile



DÉTAIL 1



Implantation isolée compacte sur tuile

