


| | | |
|-----------------|------------------|--------------------------------------|
| maison Brunner | DAV23-102 | modifications: |
| Parcelle 7050 | enquête | 06.03.2025: mise en conformité PACom |
| rue Davel 2 | plan niv 2 | |
| 1097 Riex | 1/100 | |
| Bourg-en-Lavaux | 29.01.25 | |


toutes les cotes sont brutes à l'exception des ouvertures, des portes et fenêtres.
l'entreprise est tenue de contrôler les cotes sur place et d'avertir l'architecte en cas d'erreur ou de doute.

☐ existant ☒ à construire ☒ à démolir



la propriétaire: *Perfée*

l'architecte: *JCD*



----- limite de propriété