


maison Brunner	DAV23-120	modifications:
Parcelle 7050	enquête	06.03.2025: mise en conformité PACom
rue Davel 2	façade sud	
1097 Riex	1/100	
Bourg-en-Lavaux	29.01.25	



la propriétaire:

[Signature]

l'architecte:

[Signature]

toutes les cotes sont brutes à l'exception des ouvertures, des portes et fenêtres.
l'entreprise est tenue de contrôler les cotes sur place et d'avertir l'architecte en cas d'erreur ou de doute.

☐ existant ☒ à construire ☐ à démolir

