




maison Brunner	DAV23-400	modifications:
Parcelle 7050	enquête	
rue Davel 2	1:10	
1097 Riex	détail toit	
Bourg-en-Lavaux	29.01.25	

toutes les cotes sont brutes à l'exception des ouvertures, des portes et fenêtres.
l'entreprise est tenue de contrôler les cotes sur place et d'avertir l'architecte en cas d'erreur ou de doute.

☐ existant ☒ à construire ☐ à démolir



plafond entre chevrons, risque de finitions complexes liées à une mauvaise planéité de la structure existante